


YAMAHA C-2


故障内容 右側の音が出ない、ノイズが発生する

修理内容 トーンコントロール基盤のはんだ劣化修理、他に電源回路、LINEアンプ回路も念のためはんだ補修


トーンコントロール基盤のはんだ劣化箇所あり




TRの足のはんだが浮いてしまっている



はんだやり直し



念のためLINEアンプの方や電源もはんだやり直し



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>