


PIONEER CLD-HF-9C

故障内容 A面からB面にオートリターンを操作時に途中で異音が生じエラーが出て止まってしまう。


修理内容 カバーに不適切なネジが使用されておりピックアップ移動時に接触してギヤが脱落してしまっている。

内部のギヤのダメージを確認、状態は問題ないようなのでピックアップの清掃や可動部分の給油などをして動作確認をしました。


ピックアップの周辺とメカ部分。破損などはない模様



駆動ギヤの状態、 山の欠損はない模様



ピックアップの清掃など



動作確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>