wadia23


故障内容 トレーが勝手にしまってしまう、表示部異常と開閉が出来なくなってしまってしまう。

修理内容 天板の防振ゴムが脱落、コネクターや可動部に接触していた。

バックパネルを取り外し内部を確認、防振ゴムが落下してしまっている。



パネル接合部のコネクターに無理が掛かっていたため確認



防振ゴムの再接着



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。 オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair