

LUXMAN CL-30(在庫品の方)

故障内容 ジャック破損、BASSのガリ、トーンのガリ、VRのガリ、トーンバイパススイッチのガリ、電源スイッチOFF時のプチ音

修理内容 ジャック交換、トーンや各操作部分の接点清掃、電源スイッチのコンデンサー交換（プチ音軽減）


電源スイッチの劣化コンデンサー



フィルムコンデンサーに交換



ジャックの交換など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>