

MESABOOGIE ロードスター（蛇革）

故障内容 リバーブ機能していない、ノイズ発生

修理内容 リバーブの配線外れ、プリ管交換1つ（非純正）

リバーブの配線が外れてしまっている



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>