


SANSUI BA-3000


故障内容 左側からノイズ（激しいDC漏れ、バリバリ音！）

修理内容 ドライバー基盤のはんだ修正、サブソニック回路の劣化コンデンサー交換、
DC調整、動作確認


はんだ浮きでバリバリ音、数年前に修理歴あり、コネクター部分が配線で改造されてくっついてるのでドライバー基盤が抜けない！！



劣化コンデンサー交換とはんだ修正



オーディオ用コンデンサー使用



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>