


JBL SG520

故障内容 VRガリ、TESTトーンスイッチガリなど

修理内容 劣化コンデンサー交換、スイッチの接点清掃、動作確認


スイッチ類の接点清掃



基盤確認中、VRに電流漏れがあるので、コンデンサーを交換



電球は大丈夫です。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>