


SONY CDP V9900

故障内容 トレイが勝手に開く

修理内容 ゴムベルト劣化のため新品に交換、ピックアップの清掃、 動作確認

ピックアップの汚れ具合



ゴムベルト交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>