

TRIO KA2600

故障内容 片側の出音がしない、ノイズ

修理内容 トーン回路修理（劣化TR交換、コンデンサー交換）フォノイコライザー回路修理（劣化TR交換、コンデンサー交換）動作確認

劣化TR、コンデンサーの交換



出音確認（アンプの構造上、電源入れてのノイズ、初動時のトーンのプチ音は設計上の問題で軽減措置はしています）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>