


OTTO DC-301

故障内容 片側の音が出ない ファンクションが効かない

修理内容 ファンクション基盤修理、セレクターの汚れ除去、代替的処置でシャフトを固定、RCA基盤修理、パネル洗浄、RCA端子洗浄など

セレクター部分にタール状の汚れ



ファンクションシャフトの部品破損箇所



キー溝加工してゴムホースで固定中




パネルの汚れ



洗浄後



セレクト回路のはんだ修正など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>