


マランツPM88a


故障内容 BASS効かない、スピーカー端子接触不良

修理内容 スピーカー端子のはんだ割れ修正、スピーカーリレー新品に交換、BIAS調整、トーン回路修理、動作確認

トーン回路修理のためパネル分解




トーン回路はんだ修正など




パワーアンプ基盤の分解




リレーの交換



はんだ劣化箇所



リレー実装など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>