


マーシャル JCM800 MK2

故障内容 音が出ない

修理内容 初段の真空管ソケットの配線の接触不良あり、はんだ補強。ドライブ段の真空管が片側死んでいたため新品の交換（ロシア管）BIAS調整、動作確認

プリ真空管の配線補強



真空管交換作業とBIAS調整中




動作確認中



43w位の出力、（カタログ値は50W）それ以上も出力はするが波形が乱れる。



43W 1KH z 8Ω 負荷時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>