

TRIO KA-2600


故障内容 アンプから発火（再修理）

修理内容 最終段トランシスタショート、ドライバー段ショート、ダイオードショート、抵抗焼け交換、初段トランシスタ交換、初段用の低電源供給トランシスター交換、初段BIAS用抵抗交換など

最終段トランジスタが死亡



代替品に交換、ほぼ半導体部品を交換、コンデンサー交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>