

BOSE PLS-1310

故障内容 音の出力が不安定

修理内容 スピーカーリレーの接点清掃

チューナーボード外し、下のアンプ基盤を見る



アンプ基盤分離、リレーの作業前



リレー内部の接点清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>