

DENON PMA2000

故障内容 セレクター切り替え動作時に音が出なくなる

修理内容 スピーカーリレーの接点不良（左右アンプ基盤を取り外し分離する作業あり）ノブの清掃、BIAS確認、動作確認


ノブ類の清掃




右CH側アンプ基盤分離とリレー清掃



左側CHアンプ基盤分離、両CHとも事故歴なし、オリジナルのMOSFETが付いてる



左側リレー清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>