


SANSUI AU-999

ガリが酷い ノイズ多発 音が出ない

修理内容

ドライバー基盤が焼けているための不具合、ショート部品の交換（トランジスター類）抵抗交換、コンデンサー交換、初段TR交換、BIAS調整、DC調整を左右チャンネル分、劣化や切れてるFUSE交換（スピーカー用、DC電源用）パネル、ノブのクリーニングなど


ドライバー基盤が燃えており使用不能、片側の初段TRが劣化しておりノイズが発生して危険



悪い部品を撤去



部品交換を左右CH分





パネルの洗浄など



ノブ類の掃除



F U S E 交 換 左 右 分 3 か 所



仮組、各調整中



内部掃除



動作確認（エージング）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>