


FENDER75

故障内容 ノイズ、ガリ

修理内容 劣化コンデンサー交換、BIAS調整、内部点検と動作確認

湿気のため基盤上に漏電している。

この状態ではテスト出来ないなので乾燥を待つ



劣化コンデンサー交換



BIAS調整中



電源コンデンサの点検



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>