


SANSUI AU-A607NRA

故障内容 セレクターが動かない、おと出ない

修理内容 アンプダイレクトスイッチ故障のため交換（加工取付）インプットセレクターの根元が切れてしまっており補強修繕、軽い清掃、動作確認など

内部点検、セレクター部分は根元が切れてしまっており電氣的な操作が不能



アンプダイレクトスイッチに物理的な損傷あり（シャフト曲がり）

内部接点が異常なため汎用品に加工交換



代替品を製作、基盤に配線する



固定し電氣的な点検をする



セレクター部分の根元補強



通電確認など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>