


SANSUI AU-A607NR

故障内容 VOLにガリ

修理内容 内部清掃、VOL分解清掃、パネル洗浄、動作確認


VR基盤取り出し



VOL内部の汚れ具合



6連特殊VR




パネル洗浄



底板の掃除




400Hz入力で動作確認



100W+100W 8Ω時の負荷テスト (400Hz)



最大時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>