


MESA ROADSTAR

故障内容 ノイズが発生（F X回路ON字）

修理内容 液漏れコンデンサー交換（低圧電源用3個） ループ回路の抵抗交換

抵抗交換箇所



液漏れのためコンデンサー交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>