


Macintosh MA-5100


故障内容 音が出ない、ノイズ、ガリ

修理内容 電源回路修理、プリ左側基盤修理、VRの清掃、ガリ取り、電球交換、スイッチの接点など


電球切れあり、全交換




T R 交換されているが一つが故障しておりショートしていた。




もう一方はオリジナル品



電源回路に異常電流が流れてF U S Eなどを溶断



プリ基盤に修理跡あり、危険なので部品の固定方法を変える



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>