

MARSHALL JCM800 BASS


故障内容 音が出ない

修理内容 電源コンデンサー追加（ノイズのため）BIAS用コンデンサー追加（ノイズのため）BIAS調整、FUSEホルダー2個交換（頭が無くなっているため）配線作業、アウトプットジャックのナット追加など


FUSE BOX交換



B I A S用コンデンサー追加



電源用コンデンサー追加



アウトプットジャックのナット追加



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>