

DENON PMA-750


故障内容 片側の音が出ない、不安定

修理内容 メイン基盤パワーアンプ部のはんだ修正、BIAS調整、動作確認


内部視認確認、特に異常はないが振動で音が出たり出なかったりする



パワーアンプ部のはんだクラック修正、予防策にセレクター基盤のはんだも修正




BIAS調整中、左右で数値が異なっていた



パワー確認 80W+80W 8Ω 1000Hz



左右波形に問題なし




80W+80W 8Ω 負荷



スピーカーB側も同等に確認



こちら問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>