


SONY MXD-D1

故障内容 MDが入らない、異音がする

修理内容 メカ駆動ベルト切れ、製作交換

MDメカ内の駆動ベルトを製作中、メカブロックの解体作業あり



MDの動作確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>