


MCINTOSH MA5100

故障内容 トレブルノブのガタ、ノイズ

修理内容 VRポットの緩み、シャフトグランドバネが折れてしまっていたので代替で対策。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>