


LUXMAN M-06


故障内容 左側の音が出ない時があったり不安定

修理内容 スピーカーリレー新品交換、清掃、動作確認


リレー基盤の取り外し



密閉式のリレーのため新品に交換する



内部の埃があるので清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>