


LUXMAN C-06


故障内容 ボリュームの緩み

修理内容 パネル外してボリュームのネジの締め付けと位置調整

ボリュームの緩みの締め付け、位置の調整



底板の清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>