


Metaxas Audio Systems IKARUS 2

故障内容 片側の音が出ない、バランスの効きが悪い

修理内容 エミッター抵抗のはんだ修正、F U S E 交換、B I A S 調整、動作確認

バランスはアースを使用しない方法で仕様上の問題なのでOKです。

抵抗のはんだ修正、電源F U S E 交換



B I A S の調整中



動作確認中



32W+32W 8Ω 1KHz 負荷テスト中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>