

YAMAHA A-950


故障内容 片側の音が出音しない、VRガリ

修理内容 トーンアンプ基盤修理、メインVRの接点清掃、BASSボリュームの接点清掃、ラウドネスボリュームの接点清掃、バランスVRの接点清掃、BIAS確認、動作確認、外れたスイッチパネルの取付。

内部診断、パネル側スイッチのカバーが取れてしまっている



パネル基盤、はんだ割れなどがあり接触不良




はんだ修正中やVRのガリ取など



150W+150W 6オーム 1KHz



150W+150W出力時の波形 (1KHz)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>