


LUXMAN L-10

故障内容 VR故障??出力不安定

修理内容 スピーカーターミナルの汚れ清掃、DC調整、動作確認

DC調整、内部確認など




ターミナル清掃後に温度を上げて出力確認 (10W+10W 8オーム 1KHz)



55W+55W 出力テスト (テスターは関係ない)



最大時の波形 1KHz 55W+55W 1KHz 8オーム



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>