


YAMAHA C-2a


故障内容 電源入るとガリガリ音発生（アンプセクターに関係なく）

修理内容 プリアンプ側の初段F E T交換（代替品）アンプ電源調整（ $\pm 40V$ ）フォノDC調整、フォノB I A S調整、プリアンプDC調整、動作確認など


右側の故障したF E Tを左に交換（代替品）



電源の調整



フォノDCバランス、BIAS調整



プリアンプDC調整



組上がり後、動作確認など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>