

Bose 901 Series IV

故障内容 片側の出力が極端に弱い

修理内容 故障したオペアンプを同等品に交換、動作確認

イコライザーアンプのオペアンプ交換（同等品）



アンプに繋げて動作確認 (HI BASS 動作OK)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>