

FAFNER TD-600


故障内容 音が出ない

修理内容 プリ真空管交換（通信用??型番消えてるのが付いてた）、スピーカー端子の誤接続（前のオーナーが修理した??）コントロール部分のガリ取り、動作確認

12AX7??だと思われる通信用管をフェンダー純正球に交換




ガリ取り後に試運転




16Ω 360W出力時 (76V出力、約360W)




100HZ 360W出力時の波形




1KHz 340W時の波形（イコライザーカーブの影響を受けだす）



4KHz 360W時の波形（イコライザーの関係で高音部分が弱いので、トーンを少し上げている）



16KH z 360W時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>