

マランツ CD16


故障内容 CDトレイ開閉不能 再生不可（強制的にCDを入れても読み込まない）

修理内容 劣化メカニズムの分解オーバーホール（ゴムの交換、プーリーの清掃、グリースアップ）サーボ基盤のコンデンサー交換、CDピックアップ調整、動作確認


メカブロック取り外し



トレー側ゴムベルト劣化。湿気などで溶解してしまっており使用不能。



リフトアップ部分のゴムベルトは朽ちてしまっておりました。



プーリー類は一旦外して洗浄剤で清掃する。



モーター側も清掃する



リフト側清掃後




トレイ側 清掃後



新品のゴムベルトを付けて組み立て



ワイヤーをセット



サーボ基盤のコンデンサー交換



修理後、トレイ開閉操作問題ありません。



再生確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>