

philips lhh500r

故障内容 トレー開閉が怪しい

修理内容 メカブロックの分解、プーリーなどの清掃、ゴムの清掃、動作確認

駆動ゴムに油が付着しているので清掃する



リフト側も油で滑ってしまい動作不良。こちらも清掃



動作確認、トレイ開閉問題なし。CDピックアップの程度は良好です。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>