

LUXMAN CL-30

故障内容 ノイズ発生

修理内容 プリ真空管交換（LUXMAN純正）1つ、VR分解清掃（ストレスのため内部にカーボン発生）動作確認

VRの清掃、不良真空管を交換する



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>