


SANSUI AU999

故障内容 発煙（火が出た）

修理内容 ショートした（内部銅線腐食による溶断、TR電源の異常電流で発熱した）配線を修理、出力確認、動作確認


オレンジ色の配線が外れてシャーシに接触してしまってた。（修理後）



出力確認 50W+50W 1KHz 8Ω



50Wまでの波形はOK、オーディオの足跡記載では80Wと書いてあるが、サンスイのサービスマニュアルでは50W



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>