

クラーク イコライザー

故障内容 片側の出音が出ない、動作不安定

修理内容 XLRピンの配線修理（改造箇所の純正の配線に戻しました）エフェクト量確認、動作確認

改造されている配線



元の配線に戻しました。



出音、エフェクトなどの確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>