


TEAC A-6600

その1

故障内容 片側の再生音が出ない、VUメーター動かない

修理内容 再生EQ回路断線修理、VRガリ改善（清掃）テープ走行確認、録音確認、動作確認

断線箇所の回路



他、基盤のロックが入っていない



作業後、基盤のロックをして動作確認



RECアンプ側もロックされておらず



コンデンサー交換2か所（断線箇所）



その2

ノイズ?ガリが発生する

修理内容 VRのガリの改善とトリムVRのガリの改善 (接点清掃)

ミュート基盤の修理 (ノイズ発生源)

VR類の取り外しと接点清掃



ノイズが発生していた基盤の劣化部品交換



テープ走行確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>