

YAMAHA A-750A


故障内容 出音しない（ヘッドホンも同様）

修理内容 プロテクト回路修理、電源回路修理（プロテクト用）BIAS調整、動作確認、RCAジャック清掃


プロテクト回路のはんだ不良、抵抗切れ補修



電源部分の抵抗のはんだ割れ修正




BIAS調整




出力テスト



28.5V 1KHz 8Ω出力@ 101W+101W




最大時の波形 左右とも異常なし



A級最大時 (28W+28W BIAS変化なし)



A級時の波形 1KH z 28W+28W



RCAジャックの錆、清掃前



RCAジャック清掃後



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>