


ダイナコ プリアンプ


故障内容 VRガリ、ノイズ

修理内容 電源コンデンサー追加（フォノのハム音のため） トーン回路コンデンサー交換（通電初動のガリのため）

電源コンデンサー追加



トーン回路、劣化コンデンサー交換



動作確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>