

AKAI GX-635D

故障内容

テープ再生時に方CHの音が出力しない、LINE入力の出音がしない（REC不能）テープが擦れる

修理内容

LINEアンプ修理、ミキシング部アンプ修理、再生EQ修理、HEADのREC側のアジマス調整（録音時に不具合があるため、A/B面）内部清掃など


内部の状況確認（メカ）



イコライザーアンプなど多数が故障している、埃も酷い



作業終了後



テープ走行確認



録音確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>