

LUXMAN 504


故障内容 ボリュームにノイズ、不安定、トーンの位置

修理内容 VR交換、コンデンサー交換2か所、トーンノブのセンター修正

パワーアンプ部のリークコンデンサー交換



VR交換



トーンのセンターなど修正



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>