

DCS P8i


故障内容 トレイが開かない

修理内容 ゴムベルト新品交換、外れていたコンデンサー取付、動作確認

封印を切り内部を見たら部品が一つ落ちていました。



2536の印字の場所から外れた部品を元に戻す



トレイ駆動ベルト新品に交換



動作確認（CDを再生）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>