

Technics SE-A1000MK2

故障内容 VUメーターランプ切れ

修理内容 VUメーターランプ交換@10個 動作確認

メーターランプ基盤分離、新ランプと基盤上の古いランプ

電圧関係で基盤上で調整あり（もう同等品は製造されてない）




実装中



点灯と音の確認



夜間状態



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>