


PIONEER D-80


故障内容 DAT再生・録音出来ない、トレイ開閉異常、ヘッドホン音しない

修理内容 ヘッドホンアンプ用の配線が切断されてしまっており欠品。はんだで再配線作業をしました。 トレイ開閉用のゴムベルト交換、HEADクリーニング、録音確認・再生確認

なぜか配線が根元で切られてしまっております。



配線を新設してゴムベルトを交換しました。



録音確認、問題ありません。（アナログ入力）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>