


mccormack tlc-1

故障内容 電源LEDが光らない

修理内容 プリ電源回路修理 (コンデンサー液漏れで浸食、ショートによりFUSE溶断)


コンデンサーの液漏れで基盤も焼けてしまっております。




電解液が漏れてしまってる



腐食箇所の除去



ダイオード交換、パターン修正、コンデンサー交換後



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>