


TEAC V850


故障内容 テープが回らない

修理内容 ゴム溶着部分の除去（メカ分解清掃） ゴム交換2か所、テープ走行部分の清掃、動作確認

溶着ゴムの除去



新しいベルトに交換



再生確認中（録音も問題なし）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>