

テクニクス SE-A5

故障内容 プロテクト作動で音が出ず

修理内容 湿気や埃により漏電し、アンプの動作が不安定になっていました。


清掃をしてDCバランスとBIASを調整。

作業前、埃が溜まってしまっております。（通電しましたがプロテクトは作動せず）



DCバランスの調整、左側がDC漏れあり、プロテクトの原因と思われます。


BIASも調整 (ER-0.1V)



最大時の波形 (150W+150W 8Ω時 1kHz)



波形に異常なし、クリアーな波が出てる



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>