

Conrad-johnson MV-75a

故障内容 BIASのLEDが点灯しない（出力時）、抵抗焼け

修理内容 BIAS回路焼けのため修理、抵抗交換4か所、出力管交換、BIAS調整、電源スイッチ交換（破損のため）動作確認

抵抗が燃えている、BIAS回路は機能せず。



こちらも抵抗が切れてしまっている



回路復元



両チャンネル分の抵抗も交換（念のため）



破損している電源スイッチを交換（後ろはスパークキラー）




BIAS調整中



出力確認 (50W+50W) 当方のプリの関係で最大50W



50W時の波形、問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>